

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУ «Кемеровский
реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Фламинго»



И.А. Полковников

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

« 13 » января 2021г.

город Кемерово

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта : **социальная защита**
1.2. Адрес объекта **г. Кемерово, улица Свободы, 9А**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажей, **2821,4** кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да,); **10 000 кв.м**
1.4. Год постройки здания **2001**, последнего капитального ремонта -2018г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – 2023г.*
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное автономное учреждение «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго», ГАУ «КРЦ «Фламинго»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **650070 г. Кемерово, ул. Свободы 9А**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : **комплексная реабилитация детей-инвалидов**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд автобусом № 36,75,91,93,94; троллейбусом №15; маршрутным такси № 2,3,4,18,30,44,45,50,126,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

По пр. Молодежному до остановки ТРЦ «Гринвич»: автобусы № 36,91,87, троллейбус № 15, маршрутные такси № 2,3,4,18,30,50,126.

По ул. Свободы до остановки «ул. Свободы, 13» автобусом № 94, до остановки по требованию «Ул. Свободы, 6А» маршрутными такси № 44,45,47.

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от остановки «ул. Свободы, 13» **150 м.,**
от остановки ТРЦ «Гринвич» - **280м**

3.2.2. Время движения (пешком) от остановки ТРЦ «Гринвич» 7 мин., от остановки «ул. Свободы, 13» 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно полностью всем категориям инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2021-2023 гг.**

в рамках исполнения - В рамках исполнения «Комплексной программы «Доступная среда в Кемеровской области-Кузбасса»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации достигнут - ОСИ доступно полностью всем категориям инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

- доступность: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии нет

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; - нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); -нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет

4.4.6 другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 1 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ : 3 паспорта в т.ч. 1-помещения 1 этажа, 2-помещения 2-этажа, 3-здание гаража на 15 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы : директор Полковников И.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора Лазуткина Е.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора по ахч Адаменко Л.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «13» января 2021г. (протокол №1)
Комиссией о создании Паспорта доступности .
